

# VAISALA

g

## 気圧変換器 PTB110 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5
	<b>気圧変換器</b>	<b>PTB110</b>				
1	測定範囲	500...1100 hPa	1			
		600...1100 hPa	2			
		800...1100 hPa	3			
		600...1060 hPa	4			
		800...1060 hPa	5			
2	出力信号	0...5 V		A		
		0...2.5 V		B		
		周波数出力 (1hPa = 1Hz)		F		
3	取り付けキット	なし			0	
		DINレール取付け用キット			1	
4	圧力フィッティング	標準			A	
		クイックコネクタ			B	
5	取扱説明書※	なし				A
		英語				B

※取扱説明書は英語のみとなります。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。